

|  |   |  |                               |
|--|---|--|-------------------------------|
| <b>Fakturakund</b><br>Brf Daggekåpan i Järvastaden | <b>Adress</b><br>Brf Daggekåpan i Järvastaden<br>Fe 575, kund-ID PTE9143 ,<br>10569 Stockholm | <b>Tel</b>                                   | <b>Kundnr</b><br>25778        |
| <b>Plats</b><br>Brf Daggekåpan i Järvastaden       | <b>Adress</b><br>Dammtorps Allé 8-14, 17062<br>Solna  | <b>Kundens beteckning/beställningsnummer</b> |                               |
| <b>Beställningsnr</b>                              | <b>Dafo platsnr</b><br>000236159  | <b>Anläggningsnr</b><br>A9666                | <b>Ordernr</b><br>765528      |
| <b>Order registrerad av</b><br>Dafo Service        | <b>Servicevärd</b><br>Dafo Brand AB   | <b>Telefon</b><br>08-506 405 00              | <b>E-post</b><br>info@dafo.se |
| <b>Arbetstyp</b><br>Årlig kontroll                 | <b>Servicevärd</b><br>Giovanni Morana   | <b>Utförandedatum</b><br>2017-11-30          |                               |

|   |   |
|---|---|
| <b>Uppdrag</b><br>Årlig service rökluckor | <b>Utfört</b><br>Levererat enligt beställning |
|---|---|

**KONTROLLERADE OBJEKT**

| Nr  | Objekt   | Placering | Senaste revision | Status |
|-----|----------|-----------|------------------|--------|
| 10. | Röklucka | Tak       | 2014             | Ok     |
| 20. | Röklucka | Tak       | 2014             | Ok     |
| 30. | Röklucka | Tak       | 2014             | Ok     |
| 40. | Röklucka | Tak       | 2014             | Ok     |

**MATERIAL**

| Nummer     | Beskrivning                                | Antal |
|------------|--|-------|
| 89-3510-00 | Startavgift inklusive servicebil per besök | 1     |
| 89-3250-70 | Årlig översyn av röklucka                  | 4     |